

## Pasek podbródkowy

### ZDJĘCIA



Długość: 40 cm i 78 cm  
Szerokość: 15 mm  
Masa całkowita: 25,2 g

Tolerancje długości i masy wynoszą  $\pm 2\%$ . Z powodu ciągłego rozwoju wyrobu, wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.

### OPIS

Pasek podbródkowy jest elementem wymiennym hełmów typu SECRA. Składa się z, paska krótkiego (40 cm) i paska długiego (78 cm) wykonanych z polipropylenu – każdy o szerokości 15 mm, jednej klamry z przyciskiem i ząbkami (poliamid), dwóch rozdzielaczy pasa (poliamid) oraz obejmy paska (poliamid). Pasek podbródkowy jest mocowany czteropunktowo do obręczy hełmu za pośrednictwem zaczepów paska podbródkowego wykonanych z polietylenu.

### ZASTOSOWANIE

Pasek podbródkowy jest przeznaczony do stabilnego zamocowania hełmu na głowie użytkownika.

### PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Pasek podbródkowy należy przechowywać w sposób chroniący go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pasek podbródkowy przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nieagresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Przy silnym zabrudzeniu, pasek czyścić suchą szmatką lub wodą z dodatkiem mydła i dokładnie wysuszyć.

### SPRAWDZENIE

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin paska. Kontrola okresowa również obejmuje oględziny.

Oględziny obejmują sprawdzenie:

- o poziomu zużycia paska,
- o prawidłowego działania klamry (zapięcia),
- o prawidłowego działania rozdzielaczy.

## Pasek podbródkowy

Pasek uszkodzony lub silnie zużyty należy wymienić na nowy. W przypadku zawilgocenia należy go dokładnie osuszyć przed użyciem.

### UWAGA!

W przypadku wątpliwości po przeprowadzeniu oględzin, pasek należy wymienić na nowy.

### CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ

Sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z poniższą tabelą.

	SPRAWDZENIE	KONTROLA OKRESOWA
przez kogo	użytkownik	dozór
kiedy	przed każdorazowym użyciem	raz na rok*
w jaki sposób	wzrokowo (ogłędziny)	wzrokowo (ogłędziny)

\*jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej

**Chin strap****PHOTOS**

Length: 40 cm and 78 cm  
Width: 15 mm  
Total weight: 25.2 g

Length and weight tolerances are  $\pm 2\%$ . Due to continuous product development, product appearance may differ slightly from that shown in the photos.

**CHARACTERISTICS**

The chin strap is a replaceable element of SECRA helmets. It consists of a short strap (40 cm) and a long strap (78 cm) made of polypropylene - each 15 mm wide, one buckle with a button and teeth (polyamide), two belt dividers (polyamide) and a belt clamp (polyamide). The chin strap is attached to the helmet rim in four points using chin strap hooks made of polyethylene.

**APPLICATION**

The chin strap is designed to securely fasten the helmet to the user's head.

**STORAGE AND MAINTENANCE**

The chin strap should be stored in a way that protects it from mechanical damage.

Store the chin strap in dry rooms away from heat sources, in a chemically non-aggressive atmosphere. Protect from sunlight.

If heavily soiled, clean the strap with a dry cloth or soapy water and dry thoroughly.

**Chin strap****CHECKING**

Before each start of work, the belt should be inspected. Periodic inspection also includes inspection.

Inspection includes checking:

- o the level of belt wear,
- o the correct operation of the buckle (fastener),
- o the correct operation of the dividers.

A damaged or severely worn belt should be replaced with a new one. If it becomes damp, dry it thoroughly before use.

**NOTE!**

If in doubt after inspection, replace the belt with a new one.

**FREQUENCY TESTS**

For check and periodic inspection to be carried out in according to table.

	<b>CHECK</b>	<b>PERIODIC INSPECITON</b>
Who	User	Supervision
When	Before use	Once a year
How	Visually	Visually

*\*Unless instructions say otherwise*