

H037 Płachta do układania narzędzi i sprzętu, 1,48 x 2,7 m**ZDJĘCIA**

Wymiary: (2700 x 1480) mm
Masa: 2280 g

OPIS

Płachta wykonana z tkaniny poliestrowej, jednostronnie impregnowanej warstwą laminatu odpornego na wodę. Możliwość wykonania płachty w innych rozmiarach i dołączenie pokrowca na życzenie odbiorcy.

ZASTOSOWANIE

Płachta przeznaczona jest do układania narzędzi i sprzętu przy pracach na liniach napowietrznych i urządzeniach rozdzielczych. Rozłożona w miejscu pracy chroni ułożone na niej narzędzia i sprzęt przed zawilgoceniem i zabrudzeniem.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Płachtę należy przechowywać w sposób chroniący ją przed mechanicznymi uszkodzeniami. Przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nie agresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Płachta powinna być oczyszczona po każdorazowym użyciu. Do czyszczenia stosować ciepłą wodę (do 40 °C) z dodatkiem delikatnego detergentu. Po oczyszczeniu, płachtę dokładnie osuszyć, w temperaturze nie przekraczającej 50 °C.

SPRAWDZENIE

H037 Płachta do układania narzędzi i sprzętu, 1,48 x 2,7 m

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin płachty. Kontrolę okresową polegającą również na oględzinach przeprowadzać raz na rok.

Oględziny obejmują sprawdzenie:

- o braku widocznych uszkodzeń powierzchni płachty.

Płachta uszkodzona, silnie zużyta (mechaniczne uszkodzenia powierzchni, rozdarcia, przetarcia) lub zabrudzona nie może być użyta do układania narzędzi. W przypadku zawilgocenia płachtę należy dokładnie osuszyć.

CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ

Sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z poniższą tabelą.

	SPRAWDZENIE	KONTROLA OKRESOWA
przez kogo	kierujący zespołem	dozór
kiedy	przed każdorazowym użyciem	raz na rok*
w jaki sposób	wzrokowo (<i>ogłędziny</i>)	wzrokowo (<i>ogłędziny</i>)

* jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej